1. Alanı Boşaltın ve Uyarın.

- Dökülme fark edildiği anda alan hemen boşaltılmalı ve dökülme çevresi uyarı tabelaları ile çevrilmelidir.
- "Kimyasal döküntü var – GİRMEYİN" gibi uyarı levhaları konulmalı.

  Gerekiyorsa yangın güvenlik görevlisi ve İSG uzmanına haber verilmelidir.
-

2. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Giyin.

Temizliği yapacak personel mutlaka aşağıdaki ekipmanı giymelidir:

Koruyucu Ekipman	Özellik
Maske	A tipi filtreli (organik buhar filtresi) tam yüz gaz maskesi
Eldiven	Nitril veya neopren, kimyasala dayanıklı
Gözlük / Yüz siperi	Sıçramaya karşı koruyucu
Önlük / Tulum	Sıvı geçirmez, kimyasala dayanıklı
Ayakkabı	Kimyasal geçirmez bot veya galoş

3. Havalandırmayı Başlatın.

- Ortamda mekanik havalandırma başlatın veya pencereler açılmalı.

  Buharların yayılmasını önlemek için negatif basınçlı aspirasyon varsa çalıştırılmalı.
-

4. Döküntüyü Nötralize Edin / Emici Malzeme Kullanın.

- Küçük döküntüler (≤100 ml) için:
  - Özel formaldehit absorbanı (örn: paraformaldehit bağlayıcı tozlar) ya da Sodyum bikarbonat ($NaHCO_3$) veya amonyum sülfat $(NH_4)_2SO_4$ ile nötralize edin.
  -
- Büyük döküntüler (>100 ml) için:

  Kimyasal döküntü kiti (spill kit) içindeki emici ped veya emici granül ile sıvı
  -

  emdirilmelidir.

  Köpük bazlı döküntü engelleyiciler de tercih edilebilir.
  -

5. Kontamine Malzemeleri Toplayın.

Emici malzeme ile formaldehit emildikten sonra:

-

- Sızdırmaz, kimyasal atık poşetlerine veya etiketli plastik bidonlara konur. Üzerine “Tehlikeli Kimyasal Atık – Formaldehit” etiketi yapıştırılır.

o

6. Yüzeyi Temizleyin ve Havalandırmaya Devam Edin.

Alan**,** sabunlu su veya alkali deterjan çözeltisi ile silinmelidir.

•

• Gerekirse yüzey tekrar nötralize edici solüsyonlarla durulanır.

• Ortam en az 30 dakika boyunca havalandırılmalıdır.

7. Olay Kayıt Altına Alınmalı ve Bildirilmeli.

• Dökülme olayı**,** İSG birimine ve kalite yönetim sistemine yazılı olarak bildirilmelidir. • Kimyasal dökülme formu (varsa) doldurulmalı.

• Tekrarlanmasını önlemek için önlem planı hazırlanmalı.